

J R 東日本協力会社 死亡労災が発生

- 1、発生日時 2020年11月18日(水) 12時12分頃 天候:晴
- 2、発生場所 中央支店北松戸事務所駐車場
- 3、列車影響 なし
- 4、概要 日本リーテック電車線テクノ作業員は、11月19日夜の夜間作業に使用する資材を、トラックに積込作業を行っていた。トラックの横では、トキワ電設作業員がオーガ車の月例点検を行っていた。オーガ車の点検が終了したためドリルを格納中に、格納ワイヤーロープが切れドリルが振り子状態になり受傷者に衝撃した。受傷者は救急車により病院に搬送されたが、14時20分頃、警察より受傷者が死亡した情報を受けた。
- 5、原因 オーガ車のドリルの格納ワイヤーロープが切れドリルが振り子状態になり、トラックとの間に挟まれた。(詳細調査中)
- 6、関係者 日本リーテック電車線テクノ(株) 50歳 受傷者(死亡)

作業を行う際は、周囲への注意喚起を徹底願います

業務においては、安全最優先でお願いいたします。

以上