

JR九州 協力会社 墜落事故労災

発生日時 2020年8月29日(土) 13時20分頃 天候: 晴れ

発生場所 社員研修センター改築現場

災害種別 墜落

受傷者 協力会社64歳

受傷程度 背中・腰・指を10カ所骨折

概況

社員研修センター改築工事に伴い、8時15分より朝礼後、8時30分に作業着手した。13時20分頃、屋上床型枠の一部が崩壊し、作業員1名が落下したとの報告を受けた元請社員が現場に駆け付けたところ、作業員が鉄筋に挟まれて座り込んでいたため、救急車の手配を行い病院へ搬送した。落下した作業員は、梁貫通配管の準備作業に従事しており、施工場所と材料置場を行き来している途中に崩壊に巻き込まれ、高さ3.85mの位置から落下したと推定される。

**周囲の状況をしっかりと確認し
慎重に作業を行ってください。**

業務においては、安全最優先でお願いいたします

以上